

ISIRI
7090-1
1st. edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران
۷۰۹۰-۱
چاپ اول

پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی
پلاستیک های غیراسفنجی -
قسمت اول : روش غوطه وری ، روش
پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

**Plastics - Methods for determining the
density of non-cellular plastics -
Part 1 : Immersion method , liquid
pyknometer method and titration method**

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تهران - خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی میدان ونک، پلاک ۱۲۹۴، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶۱(۲۸۰۶۰۳۱-۸)

دورنگار: ۰۲۶۱(۲۸۰۸۱۱۴)

پیام نگار: standard@isiri.org.ir

وبگاه: www.isiri.org

بخش فروش، تلفن: ۰۲۶۱(۲۸۱۸۹۸۹)، دورنگار: ۰۲۶۱(۲۸۱۸۷۸۷)

بهای ۱۲۵۰ ریال

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN

Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: +98 (21) 88879461-5

Fax: +98 (21) 88887080, 88887103

Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163

Tel: +98 (261) 2806031-8

Fax: +98 (261) 2808114

Email: standard @ isiri.org.ir

Website: www.isiri.org

Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787

Price: 1250 Rls.

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

"پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیراسفنجی -"

قسمت اول : روش غوطه وری ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون "

سمت و/یا نمایندگی

رئیس:

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

جوادپور ، سیروس

(دکترای مواد)

دبیر:

کارشناس مسئول اداره کل استاندارد و

منصوری ، نادر

تحقیقات صنعتی استان فارس

(لیسانس مهندسی مکانیک)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

باصری ، غلامرضا

(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

شرکت رزین سازان فارس

پذیرایی ، محمد هادی

(فوق لیسانس شیمی)

شرکت پاسارگاد

پناهی ، بهرام

(لیسانس شیمی)

شرکت شیمیایی ساراوید

تشکری ، هادی

(لیسانس کشاورزی)

شرکت صنایع شیمیایی فارس

جامعیان ، عباس

(لیسانس شیمی)

سازمان صنایع و معادن استان فارس

حسینی ، محمد

(فوق لیسانس شیمی)

شرکت سپیدان چشمہ

دیداری ، کورش

(لیسانس شیمی)

دهقانیان ، حمید

(لیسانس مهندسی شیمی)

شجاعتی ، خاطره

(فوق لیسانس مهندسی شیمی)

شرکت رزین سازان فارس

کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات

صنعتی استان فارس

هیئت علمی موسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران

کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات

صنعتی استان فارس

کیخا ، احمد

(فوق لیسانس مهندسی تکنولوژی)

مصلایی ، مهرداد

(فوق لیسانس شیمی)

شرکت شیراز جم گستر

نجیمی ، مهدی

(لیسانس شیمی)

شرکت شیمیایی سینا

یدملت ، رسول

(لیسانس شیمی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با موسسه استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ تثبیت
۳	۵ روش های آزمون
۳	۱-۵ روش الف - روش غوطه وری
۵	۲-۵ روش ب - روش پیکنومتر مایع
۷	۳-۵ روش پ - روش تیتراسیون
۸	۶ تصحیح برای شناوری در هوا
۹	۷ گزارش آزمون
۱۰	پیوست الف (اطلاعاتی) - سیستم های مناسب مایعات برای استفاده در روش پ

پیشگفتار

استاندارد "پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیراسفنجی- قسمت اول: روش غوطه وری ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در پانصد و پنجاه و هشتادین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

استاندارد ملی ایران شماره ۵ سال ۱۳۸۳ - ۷۱۷۵ "پلاستیک ها - لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی - اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرمانترم - روش آزمون" باطل و این استاندارد و دو قسمت دیگر این استاندارد جایگزین آن می شود .

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ISO 1183-1 : 2004 , Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1 : Immersion method , liquid pyknometer method and titration method

پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی - قسمت اول : روش غوطه وری ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد رائمه سه روش برای تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی به شکل قطعات قالب گیری شده یا وزن رانی شده ، پودر ، پولک و گرانول است .

- روش الف : روش غوطه وری ، برای پلاستیک های جامد در حالت بدون حباب (به جز پودرهای).

- روش ب : روش پیکنومتر مایع ، برای ذرات ، پودرهای ، پولک ها ، گرانول ها یا نمونه های کوچک از قطعات ساخته شده .

- روش پ : روش تیتراسیون برای پلاستیک ها در هر حالت بدون حباب .

یادآوری - این استاندارد برای مواد به شکل حبه^۱ به شرطی که بدون حباب باشند کاربرد دارد . خیلی اوقات از چگالی برای دنبال کردن تغییرات در ساختار فیزیکی یا ترکیب بندهی مواد پلاستیکی استفاده می شود . همچنین ممکن است چگالی در تعیین یکنواختی نمونه ها مفید باشد . چگالی مواد پلاستیکی اغلب بستگی به انتخاب روش آماده سازی نمونه دارد . در این صورت ، جزئیات دقیق روش آماده سازی نمونه در ویژگی های ماده مربوطه خواهد آمد . این یادآوری برای هر سه روش کاربرد دارد .

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود .

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است . استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۷ : سال ۱۳۸۲ ، پلاستیک ها - شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط ثبتیت و آزمون

2-2 ISO 31-3, Quantities and units - Part 3 : Mechanics

2-3 ISO 472 :1999, Plastics – Vocabulary

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود :

۱-۳

جرم

مقدار ماده تشکیل دهنده جسم .

یادآوری - جرم بر حسب گرم (g) یا کیلوگرم (Kg) بیان می شود .

۲-۳

جرم ظاهری

جسم به دست آمده جسم با اندازه گیری وزن با استفاده از ترازوی کالیبره شده مناسب .

یادآوری - جرم ظاهری بر حسب گرم (g) یا کیلوگرم (Kg) بیان می شود .

۳-۳

چگالی

ρ

نسبت جرم m یک نمونه به حجم V آن (در دمای t) .

یادآوری یک - چگالی بر حسب kg/m^3 ، $kg/dm^3(g/cm^3)$ ، $kg/l(g/ml)$ یا $kg/l(g/ml)$ بیان می شود .

یادآوری دو - اصطلاحات موجود در جدول شماره یک بر اساس استاندارد ISO 31-3 در اینجا برای توضیح اضافی آمده است .

جدول یک - اصطلاحات چگالی

واحد	رابطه	نماد	اصطلاح
kg/m^3			
$kg/dm^3(g/cm^3)$	m/V	ρ	چگالی
$kg/l(g/ml)$			
m^3/kg			
$dm^3/kg(cm^3/g)$	$V/m(=1/\rho)$	v	حجم ویژه
$1/kg(ml/g)$			

۴ تثبیت

شرایط محیطی آزمون باید مطابق استاندارد ملی شماره ۲۱۱۷ : سال ۱۳۸۲ باشد . عموماً" به تثبیت آزمونه ها در دمای ثابت نیازی نمی باشد زیرا آزمونه ها خود در طی آزمون به دمای ثابت می رسند . آزمونه هایی که در طی آزمون چگالی شان بیشتر از دقت مورد نیاز تغییر می کند باید قبل از آزمون برابر ویژگی های ماده تثبیت شوند . وقتی که هدف اصلی از اندازه گیری ها ، تغییر چگالی با زمان یا شرایط محیطی باشد ، آزمونه ها باید به نحوی که در مشخصات ماده شرح داده شده تثبیت شوند و در صورت در دسترس نبودن مشخصات ماده ، باید روش تثبیت بین طرفین ذینفع توافق شود .

هشدار - به دلیل امکان وجود مواد ، عملیات و یا تجهیزات خطرناک در هنگام استفاده از این استاندارد ملی ، کاربران باید اصول مناسبی را در انجام آزمون جهت حفظ سلامت و ایمنی به کار بزنند .

۵ روش های آزمون

۱-۵ روش الف - روش غوطه روی

۱-۱-۵ وسائل

۱-۱-۱-۱ ترازوی دقیق یا دستگاه طراحی شده مخصوص اندازه گیری چگالی ، با دقت $0/1$ میلی گرم یادآوری - از یک وسیله خودکار می توان استفاده کرد . محاسبات چگالی را می توان با یک رایانه انجام داد .

۲-۱-۱-۵ ظرف غوطه وری ، لیوان یا ظرف دهانه گشاد با اندازه مناسب برای نگهداری مایع غوطه وری

۳-۱-۱-۵ تکیه گاه ثابت ، یک صفحه گرد پهن برای نگهداشت ظرف غوطه وری بالای صفحه ترازو

۴-۱-۱-۵ دما سنج ، درجه بندی شده با دقت $0/1^{\circ}\text{C}$ با گستره اندازه گیری 0°C الی 30°C

۵-۱-۱-۵ سیم (در صورت نیاز) مقاوم در برابر خوردگی با ضخامت کمتر از $0/5\text{ mm}$ برای معلق نمودن آزمونه در مایع غوطه وری

۶-۱-۱-۵ وزنه شناور کننده ، با جرم مناسب برای اطمینان از غوطه وری کامل آزمونه ، هنگامی که چگالی آزمونه کمتر از چگالی مایع غوطه وری باشد .

۷-۱-۱-۵ پیکنومتر ، با یک لوله مؤینه سرریز در کنار برای تعیین چگالی مایع غوطه وری هنگامی که از آب به عنوان مایع غوطه وری استفاده نشود . پیکنومتر باید به یک دماسنج با دقت $0/1^{\circ}\text{C}$ با گستره اندازه گیری 0°C الی 30°C مجهز باشد .

۸-۱-۱-۵ حمام مایع ، با قابلیت کنترل ترموستاتیکی دما با دقت $0/5^{\circ}\text{C}$ ± برای استفاده در تعیین چگالی مایع غوطه وری

۲-۱-۵ مایع غوطه وری

از آب تازه تقطیر شده یا یون زدایی شده یا مایع مناسب دیگر استفاده شود به نحوی که مقدار عامل ترکنندگی موجود در مایع ، برای کمک به رفع حباب های هوا ، بیش از $1/0\%$ نباشد . مایع یا محلول در

تماس با آزمونه نباید در طی آزمون بر روی آن اثری داشته باشد . نیازی به تعیین چگالی مایعات غوطه وری غیر از آب مقطر نیست به شرطی که از یک مرجع تایید صلاحیت شده ، تهیه و با گواهینامه همراه باشند .

۳-۱-۵ آزمونه ها

غیر از مورد پودرها ، آزمونه ها می توانند به هر شکل بدون حباب باشند . آزمونه ها باید دارای اندازه مناسب بوده به نحوی که فضای کافی بین نمونه و ظرف غوطه وری برقرار و باید دارای جرم حداقل یک گرم باشند . برای اطمینان از عدم تغییر خواص آزمونه هنگام تهیه آن از نمونه های بزرگ ، باید از تجهیزات مخصوصی برای بریدن استفاده کرد . سطح آزمونه باید صاف و عاری از حفره باشد تا حبس حباب های هوا در هنگام غوطه وری آن در مایع به حداقل برسد که در غیر این صورت خطاهایی به وجود خواهد آمد .

۴-۱-۵ روش آزمون

۱-۴-۱-۵ آزمونه را در هوا در حالی که از سیمی با حداقل قطر ۰.۵ میلی متر آویزان شده وزن کنید . آزمونه های با جرم کمتر یا مساوی ۱۰ گرم را با دقت ۰.۱ میلی گرم و آزمونه های با جرم بیشتر از ۱۰ گرم را با دقت ۱ میلی گرم وزن کرده و جرم آزمونه را یادداشت کنید .

۲-۴-۱-۵ نمونه را در حالی که از سیم آویزان است در مایع غوطه وری (۲-۱-۵) درون ظرف غوطه وری (۲-۱-۵) روی تکیه گاه (۳-۱-۱-۵) غوطه ور کنید . دمای مایع غوطه وری باید $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (یا $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) باشد . حباب های هوای چسبیده به آزمونه را با یک سیم نرم برطرف کنید . آزمونه غوطه ور را با دقت ۰.۱ میلی گرم وزن کنید . اگر اندازه گیری در یک اطاق با کنترل دما انجام می شود ، دمای تمام دستگاهها ، شامل مایع غوطه وری ، باید در گستره $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (یا $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) باشد .

۳-۴-۱-۵ در صورت نیاز ، اگر مایع غوطه وری غیر از آب باشد چگالی آن را به شرح زیر تعیین کنید : پیکنومتر (۷-۱-۱-۵) خالی را وزن کرده و با آب تازه تقطیر شده یا یون زدایی شده در دمای $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (یا $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) پر و دوباره وزن کنید . پیکنومتر را تمیز و خشک کرده ، با مایع غوطه وری در دمای $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (یا $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) پر کنید . دمای آب و مایع غوطه وری با استفاده از حمام مایع (۸-۱-۱-۵) به دمای صحیح رسانده می شود . دانسیته ρ_{IL} مایع غوطه وری را بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب در دمای 23°C (یا 27°C) با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید :

$$\rho_{\text{IL}} = \frac{m_{\text{IL}}}{m_{\text{W}}} \times \rho_{\text{W}} \quad (1)$$

که در این رابطه :

m_{IL} جرم مایع غوطه وری بر حسب گرم

m_{W} جرم آب بر حسب گرم

ρ_{W} چگالی آب در دمای 23°C (یا 27°C) بر حسب سانتی متر مکعب

۴-۴-۱-۵ چگالی آزمونه را در دمای 23°C (یا 27°C) بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید :

$$\rho_s = \frac{m_{S,A} \times \rho_{IL}}{m_{S,A} - m_{S,IL}} \quad (2)$$

که در این رابطه :

جرم ظاهری آزمونه در هوا $m_{S,A}$

جرم ظاهری آزمونه در مایع غوطه وری بر حسب گرم $m_{S,IL}$

چگالی مایع غوطه وری در دمای 23°C (یا 27°C) بر حسب سانتی متر مکعب که توسط تامین کننده اظهار شده یا مطابق بند ۳-۴-۵ تعیین شده است .

برای آزمونه هایی که چگالی آنها از چگالی مایع غوطه وری کمتر است آزمون دقیقاً "مطابق مراحل بالا انجام می شود به استثنای مورد زیر :

یک وزنه سربی یا یک ماده چگال دیگر به سیم متصل شده چنان که وزنه و آزمونه به زیر سطح آب بروند . وزنه می تواند به عنوان بخشی از سیم در نظر گرفته شود که در این صورت به علت فشار رو به بالای اعمال شده بر وزنه باید برای محاسبه چگالی نمونه ، به جای رابطه دو از رابطه زیر استفاده کرد :

$$\rho_s = \frac{m_{S,A} \times \rho_{IL}}{m_{S,A} + m_{K,IL} - m_{S+K,IL}} \quad (3)$$

که در این رابطه :

جرم ظاهری وزنه در مایع غوطه وری بر حسب گرم $m_{K,IL}$

جرم ظاهری آزمونه و وزنه در مایع غوطه وری بر حسب گرم $m_{S+K,IL}$

غوطه وری سیم در هوا قابل چشم پوشی بوده اما برای تصحیح غوطه وری هوا به بند ۶ رجوع کنید .

۴-۴-۵ آزمون را بر روی حداقل سه آزمونه انجام داده و میانگین نتایج را تا سه رقم اعشار محاسبه کنید.

۲-۵ روش ب - روش پیکنومتر مایع

۱-۲-۵ وسایل

۱-۱-۵ ترازو ، با دقت ۰/۱ میلی گرم

۲-۱-۵ تکیه گاه ثابت ، (به بند ۱-۱-۵ رجوع کنید) .

۳-۱-۵ پیکنومتر ، (به بند ۱-۵-۱۷ رجوع کنید) .

۴-۱-۵ حمام مایع ، (به بند ۱-۵-۸ رجوع کنید) .

۵-۱-۵ دسیکاتور ، متصل به یک سیستم خلاء .

۲-۲-۵ مایع غوطه وری

به نحوی که در بند ۱-۵ ۲- شرح داده شده است .

۳-۲-۵ آزمونه ها

نمونه های پودری ، گرانول ها یا پولک ها باید به همان شکل دریافت شده آزمون شوند . جرم آزمونه باید بین ۱ گرم الی ۵ گرم باشد .

۴-۲-۵ روش آزمون

۱-۴-۲-۵ پیکنومتر خالی و خشک را وزن کنید . مقدار مناسبی از ماده پلاستیکی را درون پیکنومتر وزن کنید . آزمونه را با مایع غوطه وری (۲-۲-۵) پوشانده و تمام حباب های هوا را با گذاشتن پیکنومتر درون دسیکاتور (۱-۲-۵) و اعمال خلاء از بین ببرید . خلاء را برطرف نموده و پیکنومتر را تقریباً به طور کامل با مایع غوطه وری پر و آن را در دمای ثابت $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (یا $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) درون حمام مایع (۱-۴-۲-۵) قرار دهید . سپس پیکنومتر را دقیقاً تا حد ظرفیت آن به طور کامل پر و سطح خارجی آن را خشک کرده ، همراه با آزمونه و مایع غوطه وری وزن کنید .

۲-۴-۲-۵ پیکنومتر را خالی و تمیز کنید . آن را با آب مقطر یا یون زدایی شده پر کرده و تمام حباب های هوای موجود را به روش ذکر شده در بند قبلی برطرف کرده و وزن پیکنومتر و محتویات آن را در دمای آزمون اندازه گیری کنید .

۳-۴-۲-۵ اگر از مایع غوطه وری غیر از آب استفاده شود مراحل بالا را تکرار کرده و چگالی آن را مطابق بند ۳-۴-۱-۵ تعیین کنید .

۴-۴-۲-۵ چگالی آزمونه را در دمای 27°C (یا 23°C) بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید :

$$\rho_s = \frac{m_s \times \rho_{IL}}{m_1 - m_2} \quad (4)$$

که :

m_s جرم ظاهری آزمونه بر حسب گرم

m_1 جرم ظاهری مایع مورد نیاز برای پر کردن پیکنومتر خالی

m_2 جرم ظاهری مایع مورد نیاز برای پر کردن پیکنومتر شامل آزمونه

ρ_{IL} چگالی مایع غوطه وری در دمای 27°C (یا 23°C) بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب که یا توسط تامین کننده اظهار شده یا مطابق بند ۳-۴-۱-۵ اندازه گیری شده است .

۵-۴-۲-۵ آزمون را حداقل بر روی سه آزمونه انجام داده و میانگین نتایج را تا سه رقم اعشار محاسبه کنید .

۳-۵ روش پ - روش تیتراسیون

۱-۳-۵ وسایل

۱-۳-۵ ۱-۱-۳ حمام مایع ، (به بند ۵-۱-۱-۸ رجوع کنید) .

۱-۳-۵ ۲-۱-۳ سیلندر شیشه ای ، با گنجایش ۲۵۰ میلی لیتر

۱-۳-۵ ۳-۱-۳ دماسنچ ، با دقیق ۰/۱ با گستره مناسب برای اندازه گیری دمای آزمون

۱-۳-۵ ۴-۱-۳ بالن ژوژه ، با گنجایش ۱۰۰ میلی لیتر

۱-۳-۵ ۵-۱-۲ همزن شیشه ای

۱-۳-۵ ۶-۱-۳ بورت ، با گنجایش ۲۵ میلی لیتر چنان که بتوان آن را درون حمام مایع (۵-۱-۱) نگه داشت

و توانایی توزیع مایع را در قسمت های ۰/۱ میلی لیتری داشته باشد .

۲-۳-۵ مایعات غوطه وری

به دو مایع مخلوط شدنی با چگالی های مختلف نیاز است . چگالی یکی از مایعات کمی کمتر از چگالی آزمونه و چگالی دیگری بیشتر از چگالی آزمونه باشد . چگالی مایعات مختلف در پیوست الف جهت راهنمایی ارائه شده است . در صورت نیاز یک آزمون مقدماتی سریع با چند میلی لیتر از مایع انجام دهید . مایع مورد استفاده هنگام تماس با آزمونه نباید بر روی آن اثری داشته باشد .

۳-۳-۵ آزمونه ها

آزمونه ها باید در حالت مناسب بدون حباب باشند .

۴-۳-۵ روش آزمون

۱-۴-۳ با استفاده از بالن ژوژه (۴-۱-۳-۵) به طور دقیق ۱۰۰ میلی لیتر از مایع غوطه وری (۲-۳-۵) با چگالی کمتر را اندازه گیری کرده به داخل سیلندر شیشه ای (۲-۱-۳-۵) تمیز و خشک بریزید . سیلندر را درون حمام مایع (۱-۱-۳-۵) که در دمای $C \pm 2^{\circ}C$ $23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ (یا $27^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$) کنترل می شود بگذارید . ۲-۴-۳ قطعات آزمونه را درون سیلندر قرار دهید . آنها باید به ته سیلندر فرو رفته و عاری از حباب هوا باشند . اجازه دهید که سیلندر و محتویات آن در دمای حمام ثبیت شوند در حالی که در فواصل زمانی محتویات را هم می زنید .

یادآوری - توصیه می شود دماسنچ (۳-۱-۳-۵) به طور دائمی در مایع قرار گیرد . با این عمل از رسیدن به تعادل گرمایی در زمان اندازه گیری شده و به خصوص از همدمایی کل محلول ، اطمینان حاصل می شود .

۳-۴-۳ هنگامی که دمای مایع برابر $C \pm 2^{\circ}C$ $23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ (یا $27^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$) است میلی لیتر به میلی لیتر مایع غوطه وری چگال تر را به وسیله بورت (۱-۳-۵-۶) اضافه کنید . با میله شیشه ای (۵-۱-۳-۵) بعد از هر اضافه کردن ، مایع را به هم زده ، به صورت عمودی نگهداشت و از ایجاد حباب های هوا جلوگیری کنید .

بعد از هر افزودن از مایع چگال تر و مخلوط کردن ، رفتار قطعات آزمونه مشاهده شود . در ابتدا آنها به سرعت به پایین سقوط می کنند اما با اضافه کردن تدریجی مایع چگال تر ، نرخ سرعت سقوط آنها آهسته تر می شود . در این هنگام ، مایع چگال تر را در مقادیر ۱/۰ میلی لیتری اضافه کنید . مقدار کل مایع چگال تر اضافه شده را هنگامی که سبک ترین قطعه از آزمونه درون مایع به حالت غوطه وری درمی آید ، به صورتی که به مدت یک دقیقه به سمت بالا یا پایین حرکت نکند ، یادداشت کنید . در این نقطه از تیتراسیون مقدار مایع چگال تر مورد نیاز را یادداشت کنید . چگالی مخلوط مایع در این نقطه متناظر با حد پایین تر چگالی آزمونه است . مقدار بیشتر و بیشتری از مایع چگال تر را اضافه کنید تا هنگامی که سنگین ترین قطعه از آزمونه در یک تراز ثابت در مایع به مدت یک دقیقه باقی بماند . مقدار مایع چگال تر مورد نیاز را یادداشت کنید . برای هر کدام از مایعات ، رابطه بین مقدار مایع چگال تر اضافه شده و چگالی مخلوط به دست آمده را مشخص کرده و رابطه را به صورت یک نمودار رسم کنید . چگالی مخلوط مایع در هر نقطه روی نمودار را می توان با روش پیکنومتر تعیین کرد .

۶ تصحیح برای شناوری در هوا

هنگام اندازه گیری وزن در هوا ، مقدار "جرم های ظاهری" به دست آمده باید تصحیح شوند تا اثر شناوری هوا بر روی نمونه و هر وزنه استفاده شده دیگر جبران شود . این برای حالتی است که دقت نتایج بین ۰/۲٪ و ۰/۵٪ باشد .

$$m_T = m_{APP} \times \left(1 + \frac{\rho_{Air}}{\rho_S} - \frac{\rho_{Air}}{\rho_L} \right) \quad (5)$$

که در این رابطه :

$$\begin{aligned} m_{APP} & \text{ جرم ظاهری بر حسب گرم} \\ \rho_{Air} & \text{ چگالی هوا بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب (تقرباً برابر } ۱۲/۰۰۰ \text{ گرم بر سانتی متر مکعب} \\ & \text{ در } ۲۳^{\circ}\text{C} \text{ (یا } ۲۷^{\circ}\text{C}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_S & \text{ چگالی آزمونه بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب در } ۲۳^{\circ}\text{C} \text{ (یا } ۲۷^{\circ}\text{C}) \\ \rho_L & \text{ چگالی وزنه های استفاده شده بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب} \end{aligned}$$

برای بهبود دقت ، وابستگی چگالی هوا به فشار و دما را می توان با رابطه زیر در نظر گرفت :

$$\rho_{Air} = \frac{0.00131}{(1 + 0.00367 \times t)} \times \frac{1}{P} \quad (6)$$

که در این رابطه :

$$\begin{aligned} t & \text{ دما بر حسب درجه سلسیوس و} \\ p & \text{ فشار اتمسفری بر حسب بار است .} \end{aligned}$$

۷ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد ذیل باشد :

۱-۷ ذکر شماره استاندارد ملی ۷۰۹۰-۱ سال ۱۳۸۷؛

۲-۷ تمام جزییات مورد نیاز برای شناسایی کامل مواد آزمون شده شامل روش تهیه آزمونه و پیش آمده سازی در صورت اعمال ؛

۳-۷ روش استفاده شده (الف ، ب و یا پ) ؛

۴-۷ مایع (های) غوطه وری مورد استفاده ؛

۵-۷ دمای آزمون ؛

۶-۷ مقدار چگالی به دست آمده برای هر کدام از سه آزمونه و میانگین آنها

۷-۷ بیان تصحیح شناوری اعمال شده و نوع تصحیح ؛

۸-۷ تاریخ انجام آزمون ؛

پیوست الف

(اطلاعاتی)

سیستم های مناسب مایعات برای استفاده در روش پ

هشدار - برخی از مواد شیمیایی زیر ممکن است خطرزا باشند.

جدول الف-۱: سیستم های مناسب مایعات برای روش پ

سیستم	گستره چگالی g/cm ³
متانول / بنزیل الکل	۰,۷۹ الی ۱,۰۵
آب / ایزوپروپانول / آب	۰,۷۹ الی ۱,۰۰
ایزوپروپانول / دی اتیلن گلیکول	۰,۷۹ الی ۱,۱۱
آتانول / آب	۰,۷۹ الی ۱,۰۰
تولوئن / تتراکلرید کربن	۰,۸۷ الی ۱,۶۰
آب / محلول رقیق برمید سدیم الف	۱,۰۰ الی ۱,۴۱
آب / محلول رقیق نیترات کلسیم	۱,۰۰ الی ۱,۶۰
آتانول / محلول رقیق کلرید روی ب	۰,۷۹ الی ۱,۷۰
تتراکلرید کربن / ۳-دی برموپروپان	۱,۶۰ الی ۱,۹۹
۱-دی برموپروپان / برمید اتیلن	۱,۹۹ الی ۲,۱۸
برمید اتیلن / برموفرم	۲,۱۸ الی ۲,۸۹
تتراکلرید کربن / برموفرم	۱,۶۰ الی ۲,۸۹
ایزوپروپانول / متیل گلیکول استات	۰,۷۹ الی ۱,۰۰

الف چگالی برابر $1/41$ ، معادل درصد جرمی حدود 40% برمید سدیم می باشد .

ب چگالی برابر $1/70$ ، معادل درصد جرمی حدود 67% برمید سدیم می باشد .

از موارد زیر نیز می توان در مخلوط ها استفاده کرد :

چگالی(گرم بر سانتی مترمکعب)

۰,۷۰	- اكتان
۰,۹۴	دی متیل فرمامید
۱,۶۰	تتراکلرواتان
۱,۹۳	اتیل یدید
۲,۳۳	متیلن یدید

ICS: 83.080

صفحه : ۱۰
